

## Материал

MasterGuide от CERATIZIT по стандарту VDI 3323 делит материалы на 6 групп (P, M, K, N, S, H). Каждая группа по ISO 513 обозначен определенным цветом.



**Сталь**



**Нержавеющая сталь**



**Чугуны**




**Неметаллы, цветные сплавы**



**жаропрочные сплавы/ титан**



**закаленные материалы**



## Вид обработки

Каждый цветовой сектор поделен на 3 части. Каждая часть означает вид обработки:


**R = черновая**



**M = получистовая**



**F = чистовая**



## Виды обработки

Идеальная область применения обозначена полностью закрашенным кругом. Дополнительная - не закрашенным. Таким образом, MasterGuide от CERATIZIT позволяет Вам хранить на складе только идеальные пластины для Вашей обработки.

- **Наилучшее применение**
- **Дополнительное**